

№ 07-81 от «18» 02 2016 г.

**ООО «Гейтс СНГ»**

Адрес: 115054, Российская Федерация, город Москва,  
Космодамианская набережная, дом 52, строение 4

*Информационное письмо.*

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.110C13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не подлежит** обязательному подтверждению соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011, № 877:

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ТН ВЭД</i>
<i>Натяжители ремней в сборе, ролики опорные и натяжные, в том числе в составе ремкомплектов, артикулы: 7883 -*****, 7884 -*****, 7784 -*****, 7784 -*****, 7785 -*****, 7786 -*****, 7786 -*****, 7803 -*****, 7808 -*****, 7808 -*****, 7845 -*****, где * - любая буква от А до Z и/или любая цифра от 0 до 9</i>	<b>8409 91 000 9</b>
<i>Крышки расширительного бачка, крышки бачка омывателя, крышки радиатора</i>	<b>3926 90 970 9 8481 40 900 9</b>

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ»



А.А. Гуцин